

Pożar naczepy z sianem w Radziłowie

17 maja 2017 r. o godzinie 16:28 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego z belami siana w Radziłowie. Natychmiast po odebraniu zgłoszenia rozpoczął proces dysponowania do zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej w składzie: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 8/50 Renault Kerax z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grajewie oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,6/20 Mercedes - Benz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu GBA 2,6/20 z OSP KSRG w Radziłowie ustalono, że ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożone były bele siana zaczepił o 2 słupy energetyczne usytuowane w pobliżu budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Łomżyńskiej w Radziłowie. W wyniku zdarzenia słup energetyczny złamał się w połowie, a przewody zaczepiły o przewożone na naczepie bele siana i doprowadziły do zwarcia i w konsekwencji powstania pożaru. Z uwagi na charakter i rozmiary zdarzenia (w czasie jazdy palące się bele siana spadały z naczepy na drogę) KDR poprosił o zadysponowanie większej ilości sił i środków.

Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia zastępu GCBA 8/50 z JRG Grajewo kierowanie działaniem ratowniczym przejął dowódca zamiany, który potwierdził informacje zawarte w treści zgłoszenia. KDR po dokonaniu rozpoznania ustalił, że zestaw składający się z ciągnika siodłowego Renault Magnum z naczepą przewoził 54 bele siana do lokalnego odbiorcy. Jednocześnie ustalono, że palące się bele siana znajdowały się w kilku miejscach na drodze na odcinku około 1 kilometra.

Pierwsze przybyłe na miejsce zastępy PSP i OSP otrzymały za zadanie podawania środków gaśniczych w natarciu na palącą się naczepę z sianem oraz w obronie ciągnika siodłowego. Kolejnym przybyłym zastępom OSP przydzielono następujące zadania: SLRt OSP KSRG Radziłów - zabezpieczenie uszkodzonych słupów energetycznych, GBA 2,5/16 OSP KSRG Klimaszewnica i GLBA 1/8 OSP Słucz - zabezpieczenie miejsca zdarzenia i dogaszanie pojedynczych bel siana, które spadły z naczepy w czasie transportu.

Po stłumieniu ognia odłączono ciągnik siodłowy od naczepy i przystąpiono do dogaszania tłących się bel na jezdni i w przydrożnym rowie. Po użyciu sprzętu z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziłowie przystąpiono do załadunku tłących się bel siana na przyczepę i wywożenia na gminne wysypisko w celu dogaszenia. Wodę do celów gaśniczych czerpano z sieci hydrantowej w miejscowościach Radziłów i Karwowo. W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych droga wojewódzka Radziłów - Karwowo na odcinku około 1 kilometra była całkowicie zablokowana, natomiast ruch odbywał się objazdami wyznaczonymi przez funkcjonariuszy policji.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie, dh Łukasz Rutkowski, OSP KSRG Radziłów, dh Łukasz Zawistowski, OSP Bełda