

Ćwiczenia w białostockiej oczyszczalni ścieków

Pracownik Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku, wykonujący prace naprawcze na jednym z trzech zbiorników technologicznych służących do fermentacji osadów, uległ wypadkowi. Poważne skręcenie nogi uniemożliwia mu powrót z 35 metrowych stalowych zbiorników na poziom ziemi. Winda którą wjechał na górę w celu wykonywania swych czynności jest unieruchomiona z uwagi na awarię sieci energetycznej. Pracownicy Oczyszczalni o zaistniałym fakcie poinformowali Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku dzwoniąc pod numer alarmowy 998. Dyspozytor przyjmujący zdarzenie podjął decyzje o skierowaniu na miejsce zdarzenia dwóch zastępów, w tym jednego specjalistycznego, z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych nr 1 i 3.

To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń które odbyły się 8 listopada 2017 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 106 w Białymstoku.

Skierowane na miejsce zastępy, po skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu, dokonały szczegółowego rozpoznania zastanej sytuacji. Strażacy udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej unieruchamiając skręconą kończynę i zapewniając mu odpowiedni komfort termiczny. Tymczasem zastęp wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok-1” zajmującej się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia sprzętu i urządzeń do transportu pionowego, przygotowali niezbędny sprzęt alpinistyczny i specjalistyczne nosze do transportu poszkodowanego. Po budowie stanowisk, z wykorzystaniem niezależnych i pewnych punktów mocowania, poszkodowany w asyście ratownika kontrolującego jego stan zdrowia, został opuszczony na poziom ziemi.

Ćwiczenia mające na celu m.in. zapoznanie się ze specyfiką obiektu, zagrożeniami występującymi na jego terenie oraz doskonalenie współdziałania w trakcie prowadzenia czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego należy uznać za udane. Cel główny jakim było udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu i jego bezpieczna ewakuacja przy użyciu lin został bez przeszkód zrealizowany.

Wykonywane czynności były nadzorowane przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. Kazimierza Kuleszę i Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 3. Oceny działań dokonał obecny na miejscu ćwiczeń zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

Opracowanie: asp. sztab. Piotr Skrzeczko, KM PSP w Białymstoku

Zdjęcie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku